ICS 29.120.70
K 45

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10549—2006

2006-05-08 发布　　2006-10-01 实施

WUHV 特高压

前　言

本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。

WUHV特高压

（不包括死区）。

3.12

轻敲位移　knock displacement

在输入压力不变的情况下，用手指轻敲（使指针能自由摆动）产品外壳时，产品所显示的压力示值变化量。

3.13

切换误差　switch error

产品在 SF_6 气体压力上升和下降过程中，在同一输入压力值下电触点接通和断开时所显示的压力

WWW.特高压

图 B.2 SF6 气体密度继电器和密度表不合格通知

WWW.特高压

参 考 文 献

WUHV 特高压